

Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser och lekredskap

Säkerhetsbesiktning utförd av



Gulkremlagatan 39
749 45 Enköping
Org.nr 559135-2348
Telefon: 073-689 84 61
malardalenslek@icloud.com

Besiktningsman: Ulric Enkvist
Telefon: 073-689 84 61
Certifikat CPL 177:18

Besiktningsobjekt

Lekplats

Blålockevägen 38
Västerås

Uppdragsgivare

Murgrönans samfällighetsförening
c/o Magnus Söderholtz
Blålockevägen 57
722 46 Västerås
E-post:
Org.nr: 716412-3205
Kontakt: Magnus Söderholtz
Tel: m.soderholtz@gmail.com

Övriga närvarande

Datum för besiktning

2020-01-30

Protokoll upprättat

2020-02-05

Översiktsbild



Information

Angivna fel i protokollet avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av felen skall detta utföras i överensstämmelse med kraven i nu gällande standard för lekredskap. § hänvisning är till standarden SS-EN 1176:2017.

Förklaring till felklassningar i protokollet

A-fel:	Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada Normalt krävs omedelbar åtgärd.
B-fel:	Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada Normalt bör åtgärd utföras snarast.
C-fel:	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada Normalt bör åtgärd utföras vid periodiskt underhåll eller bevakas.
!	Besiktningsmannens påpekande
	Inga fel identifierade

Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.

Besiktningens omfattning:

Säkerhetsbesiktning av permanent installerade lekredskap och tillhörande islagsytor samt staket, grindar och brunnar i lekområdets omedelbara närhet. Besiktning av redskap och utrustning som installerats som lekredskap även om de inte har tillverkats för detta ändamål till exempel kabeltrummor, SJ-pallar. (SS-EN 11761-:2017, 1 Omfattning).

För islagsyta bestående av lösfyllnadsmaterial såsom sand, grus, träspån eller bark och där intyg avseende det stötdämpande underlagets stötdämpande förmåga ej tillhandahållits gör besiktningsmannen en bedömning av ytans funktionsduglighet genom okulär kontroll och lagertjocklekskontroll med sticksond och/eller provgrävning.

Detta sker vid slumpmässigt utvalda kontrollpunkter inom lekutrustningens fallutrymme.

Kontroll sker också genom att med egenvikt provbelasta ytan för att uppskatta packningsbarhet och hårdhet.

Där gummibeläggning och gummiplattor utgör stötdämpande underlag utförs inte besiktning enligt SS-EN 1177: 2017 med HIC-provning.

Säkerhetsbesiktningen genomförd mot följande kravdokument:

Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11

Tillämplig lagstiftning: Plan och bygglagen (PBL.) Boverkets Byggregler (BBR.)

Ordningsslagen (OL.) Produktsäkerhetslagen (PSL.)

Tillverkarens anvisningar.

Klagomål

I det fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan ni kontakta:

SERENO Certifiering AB

Box 5604

114 86 STOCKHOLM, Tel: 08 – 556 953 30

Besiktade lekredskap och lekområde

Redskap 1	Vippgunga
Redskap 2	Vippgunga
Redskap 3	Gungställning
Redskap 4	Sandlåda med bakkbord
Redskap 5	
Redskap 6	
Redskap 7	
Redskap 8	
Redskap 9	
Redskap 10	
Redskap 11	
Redskap 12	
Redskap 13	
Redskap 14	
Redskap 15	

Övergripande besiktningspunkter

Övrigt 1	Drift och underhållsplan
Övrigt 2	Hänvisningsskylt

Övrigt 1		Drift och underhållsplan
Fel nummer:	Hänvisning:	Klassning:
1.1	Fungerande drift och underhållsplaner saknas 1176-7	C
Felbeskrivning:		
1.1	Då ett antal fel av olika klassningsgrader framkommit vid besiktning bedöms besiktningsobjektet sakna fungerande drift- och underhållsplaner.	

Övrigt 2		Hänvisningsskylt
Fel nummer:	Hänvisning:	Klassning:
	Inga fel identifierade	
Felbeskrivning:		

Vippgunga

Tillverkare: Hags

ID märkning: Saknas

Produktnr:

Produktname:

Fallhöjd: <600 mm

Lättillgänglig:

[illegible]

Vippgunga

Tillverkare: Hags

ID märkning: Saknas

Produktnr:

Produktname:

Fallhöjd: <600 mm

Lättillgänglig:

[illegible]

Redskap 3	Gungställning
------------------	----------------------

Tillverkare: Hags

ID märkning: Saknas

Produktnr:

Produktnamn:

Fallhöjd: 1400 mm

Lättillgänglig:



Fel nr:	Hänvisning, Felbeskrivning:	Klassning:	
3.1	Fri markhöjd	1176-2 4.2	C
Den fria markhöjden för gungsitsar för en person ska i viloläget vara minst 350 mm.			
3.2	Märkning	1176-2 7	C
Gungor ska märkas enligt avsnitt 7 i SS-EN 1176-1 7.1.			
Redskapet ska vara märkt tydligt, varaktig och synligt från marken med minst följande:			
a) Tillverkarens/leverantörens eller auktoriserat ombuds namn och adress;			
b) redskapets beteckning och tillverkningsår; och			
c) nummer och datum för denna Europastandard, dvs. EN 1176-1.			

Redskap 3

Gungställning



Fel nummer 3.1

Lättillgänglig:



Mälardalens lekplatsbesiktning AB

Innehar Certifikat nr CPL177:18 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Besiktningsman



Ulric Enkvist

Datum: 2020-02-05

Där gummibeläggning och gummiplattor utgör stötdämpande underlag är besiktningen inte utförd enligt SS-EN 1177 2017. HIC-provning.